

Latio

Nekustamie īpašumi

Nekustamā īpašuma novērtējums
Pasūtītājs AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor"

Rīga, Stūres iela 2, dzīvoklis Nr. 90

Kadastra Nr. 0100 926 4961



DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

www.latio.lv



Rīga, 2020. gada 10. jūnijā
Reģ. Nr.: V/20-2124

Par dzīvokļa ar adresi
Rīga, Stūres iela 2 – 90 novērtēšanu

AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor"

Godātie uzņēmuma pārstāvji!

Pēc Jūsu pasūtījuma esam veikuši Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 23452-90 reģistrēta nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 0100 926 4961, ar adresi **Rīga, Stūres iela 2 – 90** novērtēšanu (turpmāk - vērtējamais objekts). **Vērtējamais objekts ir 1 – istabas dzīvoklis** kopmītņu tipa ēkā ar kopējo platību 15,1 m² un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 151/33046 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu ēkas ar kadastra apzīmējumu 0100 077 0079 001. Vērtība noteikta atbilstoši apskates dienā esošajam vizuāli tehniskajam stāvoklim.

Vērtēšanas uzdevums ir sniegt Pasūtītājam slēdzienu par vērtējamā objekta tirgus vērtību, ar mērķi izmantot to iespējamās pārdošanas cenas noteikšanai.

Vērtējums paredzēts pasūtītāja vajadzībām. Vērtējums nedrīkst tikt izmantots trešo personu vajadzībām bez rakstiskas vērtētāju piekrišanas.

SIA "Latio" kā uzņēmēj sabiedrība un atsevišķi tās vērtētāji nav ieinteresēti palielināt vai samazināt vērtējuma rezultātu. Ar šo apliecinām, ka mums nav ne pašreizējas, ne arī perspektīvas personīgas un materiālas intereses vērtējamajā objektā, kā arī nav aizspriedumi pret pusēm, kuras saistītas ar vērtējamo objektu.

Darām Jums zināmu, ka atbilstoši tirgus situācijai vērtējamā objekta apskates dienā, 2020. gada 27. maijā, aprēķinātā **vērtējamā objekta tirgus vērtība ir EUR 5 700 (pieci tūkstoši septiņi simti eiro)**.

Saskaņā ar pasūtītāja sniegto informāciju, dzīvoklis ir izīrēts. Īres līgums nav iesniegts. Nosakot vērtējamā objekta tirgus vērtību pieņemts, ka nekustamais īpašums ir brīvs no Īres līgumiem un īpašumā deklarētām personām.

Ar cieņu, Edgars Šīns
SIA "Latio" valdes priekšsēdētājs
LĪVA Kompetences uzraudzības biroja
izsniegts sertifikāts īpašuma vērtēšanai Nr.3

Inese Dadeika-Pavlova
SIA "Latio" nekustamā īpašuma vērtētāja
LĪVA profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr.101

Artūrs Cimdars
SIA "Latio" mājokļu vērtēšanas speciālists

1. Galvenā informācija par vērtējumu

Vērtējums sagatavots saskaņā ar Vērtēšanas standarta LVS 401-2013 prasībām. Vērtēšanas atskaite satur galveno informāciju ar vērtējamo īpašumu, novietojuma atzīmi kartē, fotoattēlus, dzīvokļa apskates protokolu, tirgus vērtības aprēķinus, vērtību definīcijas un tirgus analīzi, pieņēmumus un ierobežojošos faktorus, iesniegto dokumentu kopijas (pielikums Nr.1), LĪVA Kompetences uzraudzības biroja izsniegts sertifikāts (pielikums Nr.2), īpašumu vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts (pielikums Nr.3).



Tirgus vērtības aprēķins veikts ar tirgus pieeju, izmantojot pēdējā laikā pārdotus / piedāvātus līdzīgus dzīvokļus. Tirgus vērtība noteikta pamatojoties uz pieejamās informācijas analīzi un vērtēšanas objekta apsekošanu dabā.

2. Galvenā informācija par nekustamo īpašumu

Īpašuma tips :	1 – istaba kā atsevišķs nekustamais īpašums - dzīvoklis, kas atrodas kopmītnu tipa ēkā
Adrese:	Rīga, Stūres iela 2 – 90
Kadastra Nr.:	0100 926 4961
Īpašuma tiesības:	Īpašuma tiesības uz vērtējamo Objektu ir reģistrētas Rīgas pilsētas Zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 23452 - 90 un ir reģistrētas AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" vārda. <i>Īpašuma tiesības uz vērtējamo Objektu pieņemtas pamatojoties uz reģistrētajiem LR VZD datiem.</i> Ar daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku saistītā zemes gabala (kadastra Nr. 0100 077 0079) īpašuma tiesības reģistrētas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000005995 divām (trešajām) fiziskām personām.
Īres līgumi	Saskaņā ar pasūtītāja sniegto informāciju, dzīvoklis ir izīrēts. Īres līgums nav iesniegts. Nosakot vērtējamā objekta tirgus vērtību pieņemts, ka nekustamais īpašums ir brīvs no īres līgumiem un īpašumā deklarētām personām.
Apgrūtinājumi:	Apgrūtinājumi LR VZD datus nav reģistrēti.
Apkārtne :	Vērtējamais objekts atrodas Rīgas pilsētas daļā Ilģuciems, daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku apbūves rajonā. Nodrošinājums ar sabiedrisko transportu ir labs. Tuvākajā apkārtnē ir labi attīstīta pilsētas infrastruktūra un tuvumā atrodas gan izglītības, gan veselības aprūpes iestādes, pārtikas lielveikals, atsevišķi nelieli veikaliņi, DUS, un citi sadzīves pakalpojumus sniedzoši uzņēmumi.
Dzīvojamās ēkas apraksts :	Vērtējamais nekustamais īpašums atrodas 1980. gadā (ekspluatācijas uzsākšanas laiks) celtā piestāvu kopmītnu tipa mājā, kura pieņemta ekspluatācijā 2006. gadā. Ēka sastāv no 188 dzīvokļiem, katra stāva vidū atrodas gari gaiteni, kuri stiepjas visas mājas garumā, gaiteni abos galos atrodas koplietošanas telpas – sanitārās telpas. Koplietošanas telpas kopumā ir daļēji apmierinošā tehniskā stāvoklī, apdare ir praktiski pilnībā nolietojusies, redzami atsegti ūdens apgādes un kanalizācijas cauruļvadu tīkli – ēkā izveidota alternatīvā ūdens apgādes un kanalizācijas sistēma, kurai iespējams pieslēgties par atsevišķu samaksu. Koplietošanas tualetēs atrodas vairāki klozetpodi, kas savstarpēji norobežoti ar koka konstrukcijas starpsienām. Koplietošanas virtuves (tās kurās vērtētajam tik nodrošināta iekļūšana) ir bez virtuves aprīkojuma.

	<p>Saskaņā ar īpašuma pārvaldnieka sniegto informāciju dzīvojamā mājā kopš 2011. gada maija nav nodrošināts centralizēta ūdensvada un kanalizācijas pakalpojums. Kanalizācijas notekūdeņi tiek uzkrāti kanalizācijas akās un tiek izvesti izmantojot asenizatora pakalpojumus vairākas reizes nedēļā; Kanalizācijas pakalpojums ir nodrošināts koplietošanas telpās.</p> <p>Savukārt dzeramais ūdens tiek piegādāts ar cisternām, ko piegādā juridiska persona.</p> <p>Dzīvojamā mājā nav nodrošināta centrālā apkures sistēma. Telpu apkurināšanai lielākoties tiek izmantoti elektriskie konvektora tipa sildītāji.</p> <p>Centralizēto kumunikāciju nodrošinājuma trūkums ievērojami palielina katra īpašuma apsaimniekošanas izmaksas.</p>
Dzīvokļa apraksts :	<p>Dzīvoklis atrodas 5-stāvu ēkas 3. stāvā. Ieeja kāpņu telpā paredzēta no Stūres ielas puses. Dzīvoklis ir vienpusēji izgaismots, tam ir tikai viens logs. Dzīvokļa apdare kopumā ir daļēji apmierinošā tehniskā stāvoklī, apdares materiāli ir ar ievērojamu nolietojumu.</p>
Pārbūves:	<p>Dzīvokļa plānojums atbilst iesniegtajam LR VZD stāva plānam</p>
Tirgus vērtību ietekmējošie faktori:	<p>Pozitīvie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apkārtnē ir samērā labi attīstīta pilsētas infrastruktūra; <p>Negatīvie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dzīvoklī ilgu laiku nav veikti nekādi remontdarbi, apdare ir nolietota; • Dzīvokļa īpašums sastāv no vienas dzīvojamās istabas; • Ēkai nav nodrošināti centrālie kanalizācijas, ūdens apgādes un centrālās apkures komunikāciju pieslēgumi. • Ēkas tips neatbilst galvenajām tirgus pieprasījuma tendencēm; • Dzīvoklim nav ārtelpas; • Īpašuma sastāvā nav domājamās daļas no zemesgabala; • Ēkā nav lifta; • Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka ir celta padomju gados, ar tam laikam raksturīgiem plānojuma un būvniecības tehnoloģiju ierobežojumiem
Vērtējumā izmantotie dokumenti	<p>Izdrukas no VZD Kadastra Reģistra, Ēkas stāva plāns</p>
Īpašie pieņēmumi:	<p>Tirgus vērtība noteikta pieņemot, ka nekustamais īpašums ir brīvs no īres līgumiem un īpašumā deklarētām personām.</p>
Pieņēmumi	<p>-</p>

3. Vērtēšanas objekta novietojums kartē



Avots: ©Karšu izdevniecība Jāņa sēta


4. Vērtēšanas objekta fotoattēli



Dzīvojamās ēkas fasādes daļa



Dzīvojamās ēkas fasādes daļa (pagalma daļa)




Koplietošanas telpas – gaitenis ēkas 1. stāvā



Koplietošanas telpas – gaitenis ēkas 3. stāvā



Koplietošanas telpa - virtuve




Koplietošanas telpa - virtuve



Koplietošanas telpa (tualetes)



Koplietošanas telpa (tualetes)




Tualete



Koplietošanas telpa – sanitārā telpa (dušas)



Dzīvojamā istaba



Dzīvojamā istaba

5. Dzīvokļa apskates protokols

Ēkas sērija/konstrukcijas : Kopmītnu tipa ķieģeļu mūra ēka
Ēkas ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1980.

Apskates datums 27.05.2020.
Adrese Rīga, Stūres iela 2 – 90

1
1
15,1

- istabu skaits
- izolētu (necairstaigājamu) istabu skaits
- dzīvokļa kopējā platība, m²

3
5
15,1

- dzīvoklis atrodas (stāvā)
- mājai ir (stāvi)
- dzīvokļa iekštelpu platība, m²

Telpu iekšējās apdares raksturojums

	Materiāli	Stāvoklis
Grīdas	Dēļu segums, linolejs	daļēji apmierinošs
Sienas	Krāsots apmetums	daļēji apmierinošs
Griesti	Krāsoti;	daļēji apmierinošs
Logi	Stikla pakešu logi PVC konstrukcijas rāmjos un vērtņēs	vidējs
Durvis	Koka konstrukcijas	apmierinošs

Inženiertehniskās komunikācijas:

- pieslēgums centralizētiem elektroapgādes tīkliem.
- Elektriskā apkure

Ēkas un dzīvokļa tehniskā stāvokļa raksturojums

Dzīvokļa apdare kopumā ir daļēji apmierinošā tehniskā stāvoklī, apdares materiāli ir ar ievērojamu nolietojumu. Esošais izmantošanas veids atbilst labākajam izmantošanas veidam, piemērots lietošanai bez papildus finanšu līdzekļu ieguldīšanas. Dzīvoklī ir vēlams veikt apdares renovāciju.

Dzīvokļa apskati dabā veica

SIA "Latio" vērtēšanas nodaļas speciālists

Artūrs Cimdars